


**«Тасдиқлайман»**  
**«ШГКМ» МЧЖ бош директор уринбосари**  
  
**У. Исаев**  
**« 24 » 03 2023 йил.**

**Нўқсонлар далолатномаси № 23**

"ШГКМ" МЧЖ нинг "Ички сув таъминоти цехи"да жойлашган  
№16/PG-5-камерасини таъмирлаш.

Асос: 2024йил 18.03даги №008/21587 сонли билдирги.

к-1,2%

№ п/п	Наименование объёмов работ	Ед. Изм	Кол-во	Примечание
	<b>Камера №16/PG-5</b>			
	Разборка бетонных фундаментов (под прожектора)	М3	0,1	
	Демонтаж стоек мет. для прожекторов.	шт	1	
	Разборка бетонных стяжек t -100мм	М2	10.2	
	Разборка бетонных стен t -300мм	М2	5.58	
	Разработка грунта в ручную.	М3	16,3	
	Устройство оснований из щебня (фракции 5х20мм) толщ.100мм с пропиткой битумом.	М2	8.15	
	Устройство бетонных стяжек t-100 мм. БМ-250	М2	8.15	
	-сетка металлические ВР-4	М2	8.15	
	Устройство стен из шлакоблоков толщ. 200мм	М2	15	
	Устройство сейсмопояса М-200	М3	0.4	
	- арматура д-10мм	кг	23	
	Штукатурка стен (простая)	М2	31	
	Гидроизоляция стен из рулонных материалов (пирузгам) с пропиткой битум.	М2	14.6	
	- арматура д-10мм	пм	23.3	
	Устройство плиты перекрытий t -150мм М-250	М2	17.2	
	-арматура д-12мм шаг150х150мм	М2	17,2	
	Обратная засыпка грунта в ручную.	М3	4.2	
	Устройство оснований из ГПС толщ-100мм	М2	2.3	
	Устройство бетонных стяжек t-100 мм. БМ-250	М2	2.3	
	Разработка грунта вручную (под прожектора)	М3	0,1	
	Устройство бетонных фундаментов М-200	М3	0,07	
	Установка стоек мет. для прожекторов.(без ст. Материала)	шт	1	
	Погрузка и вывоз строй мусора до 5км	тн	5.4	

**Начальник ВВС-1:**

**Зам.нач. КС:**

**Специалист ВВС-1 :**

**Инженер экономист СКС:**

**Инженер сл. КС:**

  
**М. Холбоев**

  
**Ф. Каршиев**

  
**Р. Шохлиев**

  
**Ш. Авлскулов**

  
**А. Кахоров**

  
**Р. Вафоев**





008/5224 18.03.2024

**Kimga:** ESHMURODOV SHOKIR  
MUSURMONOVICH (036 -  
Mahalliy lashtirish, sanoatda kooperatsiya  
aloqalarini kengaytirish masalalari, Bosh  
direktorning brinchi o'rinb - Bosh  
muhandis), , Bosh - Bosh )  
**Kimdan:** XOLBOYEV MUXAMMAD  
POYONOVICH (008 - Ichki suv  
ta'minoti sexi, Sex boshlig'i)

**Jarayon kodi:** 008**Xizmat xati**

Sizga shuni ma'lum qilamanki, "Ichki suv ta'minoti" sexi BNS-1 qurilmasidan Bosh korpus (Texnik va ichimlik suv tayyorlash qurilmalari)ga uzatilayotgan Ø400 mm.li polietilen quvurning №16/PG-5-kamerada joylashgan flanes birikma orasidagi vtulkada yorilish paydo bo'lib, suv ta'minotida uzilish ro'y berdi. Ushbu kamchilikni bartaraf etishda MTSning polietilen quvurlarni qizdirib ulovchi apparati kamera ichiga joylashmaganligi sababli kamera devorini buzishga zaruriyat bo'lganligidan kamera devorini buzib, yaroqsiz vtulkani yangi polietilen vtulkaga almashtirib kamchilik bartaraf etildi. Kamera devorining buzilgan qismini qayta tiklash uchun tegishli xizmatlarga ko'rsatma berishingizni so'rayman.

*Fotosuratlar ilova qilinadi:*

XOLBOYEV MUXAMMAD POYONOVICH  
(008 - Ichki suv ta'minoti sexi, Sex boshlig'i)  
, Sex )

ELEKTRON RAQAMLI IMZO  
BILAN TASDIQLANGAN  
Imzolangan sana: 18.03.2024  
Imzolagan shaxs: XOLBOYEV MUXAMMAD  
POYONOVICH (Sex boshlig'i)

Tayyorladi:  
XOLBOYEV MUXAMMAD POYONOVICH (008 - Ichki suv ta'minoti sexi, Sex boshlig'i) , Sex )



Фильтры

Анализ \*

Создать на основании \*

Исполнить "Kamera devorini qayta tiklash (№ 008/5224 от 18.03.2024) (Служебная записка в электронном виде)"  
Урнатилган тартибда куриб чиқилсин.  
Таклиф тайёрланг Р.Вафоев А.Кахоров

amara devorini qayta tiklash  
№ 008/5224 ot 18.03.2024)

Служебные записки и  
рапорта Kamera devonini  
qayta tiklash