

«Тасдиқлайман»
«ШГКМ» МЧЖ бош директор ўринбосари
Ф. Куватов
«7» 00 2024 йил.

Нўқсонлар далолатномаси № 105

"ШГКМ" МЧЖ нинг Ишчилар шаҳарчаси, "УЖФХ"да ўтказилган (3- поғонали) текширувда аниқланган камчиликларни бартараф қилиш бўйича тузилган №50 далолатномадаги ишларни бажариш.

Асос: 16.08.2024йил, №028/15734- сонли билдирги

№ т/р	Иш тури	Ўл. бир	сони	изоҳ
	Прачечная			
	Комната №1			
	Шпатлевка потолков с расчисткой до 15%	М2	72,5	
	Шпатлевка стен с расчисткой до 15%	М2	98,7	
	Водоэмульсионная окраска потолков.	М2	72,5	
	Водоэмульсионная окраска стен.	М2	98,7	
	Замена облицовки пола керам. плитками, местами.	М2	7,8	
	Замена светильников на LED -16w	шт	5	
	Комната №3			
	Шпатлевка потолков с расчисткой до 15%	М2	6,4	
	Шпатлевка стен с расчисткой до 15%	М2	32	
	Водоэмульсионная окраска потолков.	М2	6,4	
	Водоэмульсионная окраска стен.	М2	32	
	Замена облицовки пола керам. плитками, местами.	М2	0,2	
	Масляная окраска мет. поверхностей.	М2	3	
	Комната №4			
	Шпатлевка потолков с расчисткой до 15%	М2	19,6	
	Шпатлевка стен с расчисткой до 15%	М2	54,6	
	Водоэмульсионная окраска потолков.	М2	19,6	
	Водоэмульсионная окраска стен.	М2	54,6	
	Замена облицовки пола керам. плитками, местами.	М2	1,2	
	Замена светильников на LED-12w	шт	4	
	Комната №5			
	Шпатлевка потолков с расчисткой до 15%	М2	10,5	
	Шпатлевка стен с расчисткой до 15%	М2	40,3	
	Водоэмульсионная окраска потолков.	М2	10,5	
	Водоэмульсионная окраска стен.	М2	40,3	
	Замена облицовки пола керам. плитками, местами.	М2	2,1	
	Замена светильников на LED-12w	шт	2	
	Комната №6			
	Шпатлевка потолков с расчисткой до 15%	М2	32,5	
	Водоэмульсионная окраска потолков.	М2	32,5	
	Замена облицовки стен, местами.	М2	2,2	
	Замена облицовки пола керам. плитками, местами.	М2	1,4	

Замена светильников на LED -18w	шт	4	
Комната №7			
Лаковое покрытие деревянных поверхностей потолков.	M2	36,7	
Лаковое покрытие деревянных дверных блоков	M2	7,2	
Замена облицовки стен, местами.	M2	1,2	
Замена облицовки пола керам. плитками, местами.	M2	0,8	
Замена светильников на LED -16w	шт	6	
Комната №8			
Лаковое покрытие деревянных поверхностей потолков.	M2	8,4	
Лаковое покрытие деревянных поверхностей стен.	M2	27,6	
Лаковое покрытие деревянных поверхностей пола.	M2	8,4	
Замена светильников на LED -16w	шт	2	
Комната №9			
Шпатлевка потолков с расчисткой до 15%	M2	5,6	
Водоэмульсионная окраска потолков.	M2	5,6	
Замена облицовки стен, местами.	M2	5,2	
Замена облицовки пола керам. плитками, местами.	M2	0,8	
Замена светильников на LED -12w	шт	1	
Комната №10			
Шпатлевка потолков с расчисткой до 15%	M2	15	
Водоэмульсионная окраска потолков.	M2	15	
Замена облицовки стен, местами.	M2	7,3	
Замена облицовки пола керам. плитками, местами.	M2	0,8	
Замена светильников на LED -16w	шт	3	
Комната №12			
Шпатлевка потолков с расчисткой до 15%	M2	4,2	
Шпатлевка стен с расчисткой до 15%	M2	24	
Водоэмульсионная окраска потолков.	M2	4,2	
Водоэмульсионная окраска стен.	M2	24	
Замена светильников на LED -12w	шт	1	
Комната №14			
Шпатлевка потолков с расчисткой до 15%	M2	3,75	
Шпатлевка стен с расчисткой до 15%	M2	24	
Водоэмульсионная окраска потолков.	M2	3,75	
Водоэмульсионная окраска стен.	M2	24	
Замена облицовки пола керам. плитками, местами.	M2	0,5	
Замена светильников на LED -12w	шт	2	
Комната №15			
Шпатлевка потолков с расчисткой до 15%	M2	17	
Шпатлевка стен с расчисткой до 15%	M2	49,5	
Водоэмульсионная окраска потолков.	M2	17	
Водоэмульсионная окраска стен.	M2	49,7	
Замена облицовки пола керам. плитками, местами.	M2	0,5	
Замена светильников на LED -16w	шт	4	
Комната №17			
Шпатлевка потолков с расчисткой до 15%	M2	10,2	
Снятие обоев с поверхностей стен	M2	38,4	
Шпатлевка стен с расчисткой до 15%	M2	38,4	

Водоэмульсионная окраска потолков.	M2	10,2	
Водоэмульсионная окраска стен.	M2	38,4	
Замена облицовки пола керам. плитками, местами.	M2	0,2	
Замена светильников на LED-12w	шт	2	
Комната №18			
Шпатлевка потолков с расчисткой до 15%	M2	71	
Водоэмульсионная окраска потолков.	M2	71	
Замена облицовки пола керам. плитками, местами.	M2	8,5	
Замена светильников на LED -16w	шт	10	
Комната №19			
Шпатлевка потолков с расчисткой до 15%	M2	11	
Водоэмульсионная окраска потолков.	M2	11	
Замена облицовки пола керам. плитками, местами.	M2	2,3	
Замена светильников на LED -12w	шт	2	
Комната №20			
Шпатлевка потолков с расчисткой до 15%	M2	18,5	
Шпатлевка стен с расчисткой до 15%	M2	106	
Водоэмульсионная окраска потолков.	M2	18,5	
Водоэмульсионная окраска стен.	M2	106	
Замена облицовки пола керам. плитками, местами.	M2	2,5	
Масляная окраска мет. Поверхностей ограждений.	M2	18	
Замена светильников на LED -12w	шт	3	
Комната №22			
Шпатлевка потолков с расчисткой до 15%	M2	17	
Шпатлевка стен с расчисткой до 15%	M2	102	
Водоэмульсионная окраска потолков.	M2	17	
Водоэмульсионная окраска стен.	M2	102	
Замена светильников на LED -18w	шт	2	
Сушильная			
Известковая окраска потолков.	M2	350	
Известковая окраска стен.	M2	650	
Замена светильников на LED -12w	шт	12	
Разные			
Замена деревянных дверных блоков на алюминепофильных типа «АКФА»	M2	40.8	
Ремонт стен штукатуркой откосов	M2	27,4	
Масляная окраска мет.поверхностей отопительных приборов.	M2	19	
Масляная окраска деревянных дверей.	M2	56	

СХ,СС,М ва АММБ бошлиғи бош мутахассиси:

КҚХ бошлиғи:

УЖФХ бошиғи :

КҚХ мухан. назоратчиси:

КҚХ мухан. назоратчиси:

КҚХ мухан. назоратчиси:

У. Хайдаров

А.Рахмонов

Ю.Ботиров

Ш.Наркулов

Р. Вафоев

Ш. Хидиров

28/13734
16.08.24
Integratsiyalashgan boshkaruv tizimi xujjatlari



Ikki nycxada tuziladi

028 – Sh3B

«Shurtan gaz kimyo majmuasi» MChJ Ishchilar shaxarchasi UJFX va UOS da o'tkazilgan (III-pog'onali) Ma'muriy-ishlab chiqarish nazorati tekshiruvda aniqlangan kamchiliklar va ularni bartaraf qilish bo'yicha tuzilgan

№ 50 DALOLATNOMA

«14» 08 2024 yil

«ShGKM» MChJ

Xay'at raisi: F.Kuvatov – Bosh direktorning o'rinbosari.

A'zolari: SX, SS, M va AMMB boshlig'i - bosh mutaxassis - U. Xaydarov, SS va MMX boshlig'i – Z.Rashidov, Bosh energetik o'rinbosari – X.Normurodov, Bosh mexanik o'rinbosari – U.Namazov, Bosh metrolog - X.Maxmudov, AMMX boshlig'i – Sh.Urishov, Bosh texnolog o'rinbosari - O.Pulatov, SX va TN xizmati boshlig'i – Z.Tursunov, KQX muhandisi –A.Qaxxorov, ShGKM OBYoXTTEB katta inspektori - Sh.Xurramov, Kasaba uyushma qo'mitasidan – Sh.Xasanov.

Ichki audit jadvali, ISO 45001-2018 standartlari professional xavfsizlik va salomatlik tizimi, SX,MMQ va EB YaT hamda "Xavfli ishlab chiqarish ob'ektlarida Sanoat xavfsizligi talablariga rioya etishi ustidan ishlab chiqarish nazoratini amalga oshirish to'g'risida" Majmuaning 29.12.2023 yildagi 090/343 i'ch sonli buyrug'i asosida Ishchilar shaxarchasi UJFX va UOS №-3 sonli oshxonasida ichki audit o'tkazildi va qo'yidagi kamchiliklar aniqlandi:

№	Aniqlangan kamchiliklar	Nomuvofiqlik sababi va taxlili	Bartaraf qilish rejasi	Bajarish muddati	Bajarilishiga javobgar shaxs	Bajarilganligi to'g'risida belgi
UJFX						
1	Kir yuvish kombinati binosining yoritish chiroqlari ma'n'an va jismonan eskirgan.	Uzoq muddat foydalanilganligi sababli	Kir yuvish kombinati binosining yoritish chiroqlari energiya tejamkor chiroqlarga almashtirilsin.	12.09.2024 y	ETS boshlig'i: M.Bekmuratov. UJFX boshlig'i: Y.Botirov.	
2	Kir yuvish kombinati binosidagi "yordamchi xona"da o'riqcha buyumlar(matraslar ,yog'och buyumlar) maqsadsiz saqlanmoqda.	Javobgar shaxslarning e'tiborsizligi	Kir yuvish kombinati binosidagi "yordamchi" xonadan o'riqcha buyumlar(matraslar ,yog'och buyumlar) olinsin.	26.08.2024 y	UJFX boshlig'i: Y.Botirov.	

Taxir 4

III pogonali Ma'muriy-ishlab chiqarish nazorati DALOLATNOMASI

varaq. 1 - 2

3	Kir yuvish kombinati binosining evakuatsiya qilish rejasi YoXQning 5- ilovasining talab darajasida ishlab chiqilmagan.	Javobgar shaxslarning e'tiborsizligi	Kir yuvish kombinati binosining evakuatsiya qilish rejasi YoXQning 5- ilovasining talab darajasida ishlab chiqilsin.	26.08.2024 y	UJFX boshlig'i: Y.Botirov.
4	Kir yuvish kombinati binosining yerto'lasidagi shamollatish tizimining chizmasi ishlab chiqilmagan.	Javobgar shaxslarning e'tiborsizligi	Kir yuvish kombinati binosining yerto'lasidagi shamollatish tizimining chizmasi ishlab chiqilsin.	26.08.2024 y	UJFX boshlig'i: Y.Botirov.
5	Kir yuvish kombinati binosining yerto'lasidagi suv quvuriga o'rnatilgan zulfan(zadvijka) ta'mir talab xolatda(suv sizib turibdi).	Javobgar shaxslarning e'tiborsizligi	Kir yuvish kombinati binosining yerto'lasidagi suv quvuriga o'rnatilgan zulfan(zadvijka) ta'mirlansin.	22.08.2024 y	UJFX boshlig'i: Y.Botirov.
6	Kir yuvish kombinati binosining deraza romlari ma'nan va jismonan eskirib qolgan.Va binoning ichki qismi kosmetik ta'mirlalab xolda.	Uzoq muddat foydalanilganligi sababli	Kir yuvish kombinati binosining deraza romlari yangisiga almashtirilsin va binoning ichki qismi kosmetik ta'mirlansin.	IV-chorak oxirigacha	KQX boshlig'i: A.Raxmonov. UJFX boshlig'i: Y.Botirov.
7	Kir yuvish kombinati binosining yong'indan avtomatik xabar beruvchi moslamasi ishchi xolatda emas	Javobgar shaxslarning e'tiborsizligi	Kir yuvish kombinati binosining yong'indan avtomatik xabar beruvchi moslamasi ishchi xolatda bo'lishi ta'mirlansin.	26.08.2024 y	Bosh metrolog: X.Maxmudov. UJFX boshlig'i: Y.Botirov.
8	UJFX ga qarashli mexmonxonaning shamollatish tizimi chizmasi ishlab chiqilmagan.	Javobgar shaxslarning e'tiborsizligi	UJFX ga qarashli mexmonxona chordogidagi shamollatish tizimining chizmasi ishlab chiqilsin.	26.08.2024 y	UJFX boshlig'i: Y.Botirov.
9	Mexmonxonada qavatlarini bildiruvchi axborot belgilari o'rnatilmagan.	Javobgar shaxslarning e'tiborsizligi	Mexmonxonada qavatlarini bildiruvchi axborot belgilari o'rnatilsin.	26.08.2024 y	UJFX boshlig'i: Y.Botirov.
10	Maxsus yotoqxona bo'limi xududida o'rnatilgan yong'inga qarshi qalqonlarning qumlar talab darajasida emas.	Javobgar shaxslarning e'tiborsizligi	Yong'inga qarshi qalqonlarning qumlar quritib qayta elansin.	26.08.2024 y	UJFX boshlig'i: Y.Botirov.
11	Maxsus yotoqxona bo'limi №3 yotoqxonaning oshxonasi antisaniatar xolda foydalanilmoqda.	Javobgar shaxslarning e'tiborsizligi	Oshxona SQ va M talablariga mos ravishda foydalanilishi qat'iy nazoratga olinsin.	26.08.2024 y	UJFX boshlig'i: Y.Botirov.
12	Maxsus yotoqxona bo'limi №5 ning asosiy kirish eshigining oynasi singan.	Javobgar shaxslarning e'tiborsizligi	Maxsus yotoqxona bo'limi №5 ning asosiy kirish eshigining singan oynasi o'rniga yangi oyna o'rnatilsin.	16.09.2024 y	UJFX boshlig'i: Y.Botirov.

Umumiy ovqatlanish sexi					
	Non ishlab chiqarish tarmog'i ichki yong'in o'chirish kranlariga texnik ko'rsatilmagan.	Javobgar shaxslarning e'tiborsizligi	Non ishlab chiqarish tarmog'i ichki yong'in o'chirish kranlariga texnik xizmat ko'rsatilsin.	30.08.2024y	UOS boshlig'i A.Latipov
13	Non ishlab chiqarish tarmog'i ichki yong'in o'chirish kranlariga texnik xizmat ko'rsatilmagan.	Javobgar shaxslarning e'tiborsizligi	xizmat ko'rsatish binosi ayrim elektr chiroqlari kuyganligi sababli, yangisiga almashtirilsin.	30.08.2024y	UOS boshlig'i A.Latipov
14	Non ishlab chiqarish tarmog'i ichki yong'in o'chirish kranlariga texnik xizmat ko'rsatilmagan.	Javobgar shaxslarning e'tiborsizligi	Non ishlab chiqarish kombinatining Grand Master rusumli yong'indan avtomatik xabar beruvchi moslamasi yo'riqnomasi va luchlarning ro'yxati ko'rsatilmagan.	30.08.2024y	UOS boshlig'i A.Latipov
15	Non ishlab chiqarish tarmog'i ichki yong'in o'chirish kranlariga texnik xizmat ko'rsatilmagan.	Javobgar shaxslarning e'tiborsizligi	Non ishlab chiqarish tarmog'i ichki yong'in o'chirish kranlariga texnik xizmat ko'rsatilmagan.	30.08.2024y	UOS boshlig'i A.Latipov
16	Non ishlab chiqarish tarmog'i ichki yong'in o'chirish kranlariga texnik xizmat ko'rsatilmagan.	Javobgar shaxslarning e'tiborsizligi	Non ishlab chiqarish tarmog'i ichki yong'in o'chirish kranlariga texnik xizmat ko'rsatilmagan.	30.08.2024y	UOS boshlig'i A.Latipov
17	Non ishlab chiqarish tarmog'i ichki yong'in o'chirish kranlariga texnik xizmat ko'rsatilmagan.	Javobgar shaxslarning e'tiborsizligi	Non ishlab chiqarish tarmog'i ichki yong'in o'chirish kranlariga texnik xizmat ko'rsatilmagan.	30.08.2024y	UOS boshlig'i A.Latipov
18	Non ishlab chiqarish tarmog'i ichki yong'in o'chirish kranlariga texnik xizmat ko'rsatilmagan.	Javobgar shaxslarning e'tiborsizligi	Non ishlab chiqarish tarmog'i ichki yong'in o'chirish kranlariga texnik xizmat ko'rsatilmagan.	30.08.2024y	UOS boshlig'i A.Latipov
19	Non ishlab chiqarish tarmog'i ichki yong'in o'chirish kranlariga texnik xizmat ko'rsatilmagan.	Javobgar shaxslarning e'tiborsizligi	Non ishlab chiqarish tarmog'i ichki yong'in o'chirish kranlariga texnik xizmat ko'rsatilmagan.	30.08.2024y	UOS boshlig'i A.Latipov
20	Non ishlab chiqarish tarmog'i ichki yong'in o'chirish kranlariga texnik xizmat ko'rsatilmagan.	Javobgar shaxslarning e'tiborsizligi	Non ishlab chiqarish tarmog'i ichki yong'in o'chirish kranlariga texnik xizmat ko'rsatilmagan.	30.08.2024y	UOS boshlig'i A.Latipov



21	№3 sonli Oshxonaga kirganda elektr yoritish chiroqlari tashqi himoya plafonlari changlardan tozalanmagan.	Javobgar shaxslarning e'tiborsizligi	№3 sonli Oshxonaga kirganda elektr yoritish chiroqlari tashqi himoya plafonlari changlardan tozalanmagan.	28.08.2024 y	UOS boshlig'i A.Latipov
----	---	--------------------------------------	---	--------------	----------------------------

Ko'rsatilgan bandlarni bajarilishini nazorat qilish yo'nalishi bo'yicha sex, xizmat va tarmoq bo'yisuvchi bosh mutaxassislari zimmasiga yuklatiladi.

Xay'at rais:

Auditor: SS va MMX muhandisi

SS va MMX muhandisi

Dalolatnoma bilan tanishdim va bir nusxa oldim:
UJFX boshlig'i:

UOS boshlig'i:

F.Kuvatov

Q.Karimov

A.Qurbonov

Y.Botirov

A.Latipov

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.