


074/001-2852



Пер. № 074/ \_\_\_\_\_

### Техническое задание

на закупку запасных частей насосов GA-1204&S  
GA-1203&S, GA-1202, GA-4002&S, GA-1101B для нужд  
ООО «Шуртанский ГХК».

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование
Запасные части центробежные насосов GA-1204&S, GA-1203&S, GA-1202, GA-4002&S, GA-1101. (заводизготовитель компания "EBARA CORPORATION" ЯПОНИЯ).
1.2 Основание и цель приобретения товара
Основание: годовая заявка на 2023 год. Цель: обеспечение бесперебойной работы центробежные насосов проведения периодических технических обслуживаний согласно графику ППР.
1.3 Сведения о новизне
Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, в том числе не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства.
1.4 Документы для разработки / изготовления
Если Подрядчик не является изготовителем, то он должен иметь разрешение компании-изготовителя на изготовление запасных частей. Поставщик должен быть производителем или официальным дилером завода изготовителя (обязательно предоставить копию дилерского сертификата). Участник обязан предоставить информацию о предприятиях-изготовителях поставляемой продукции.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Запасные части предназначены для проведения плановых ремонтов центробежные насосов GA-1204&S, GA-1203&S, GA-1202, GA-4002&S, GA-1101.

## 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 3.1 Общие условия эксплуатации

Режим работы центробежные насосов – прерывный.

## 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## 4.1 Основные технические требования

№	Наименование	Технические данные	Ед.изм.	Кол-во
<b>Spare parts for GA-1204/S. (PUMP model №80X50USWMser № RX07854-06).</b>				
1	CASING	Item № 001. Material: SCS13. A743 Gr. WCB EQ. Model № 80X50UCWM. SER№ RX07854-06. Chert№ RX0785406-101	pcs	2
2	CASE WEAR RING	Item № 107-2. Material: SUS 420J1 A276 Ty,420 EQ. Model № 80X50UCWM. SER № RX07854-06. № RX0785406-101	pcs	4
3	CASE WEAR RING	Item № 107-1. Material: SUS 420J1 A276 Ty,420 EQ. Model № 80X50UCWM. SER№ RX07854-06. № RX0785406-101	pcs	4
4	IMPELLER WEAR RING	Material: SUS 420J1 A276 Ty,420 EQ. Item № 025-2. Material: SUS 420J1 A276 Ty,420 EQ. Model № 80X50UCWM. SER № RX07854-06. № RX0785406-101	pcs	4
5	IMPELLER WEAR RING	Item № 025-1. Material: SUS 420J1 A276 Ty,420 EQ. Model № 80X50UCWM. SER № RX07854-06. № RX0785406-10	pcs	2
6	IMPELLER	Item № 021. Material: SCS1 A743 Gr CA 15EQ. Model № 80X50UCWM. SER № RX07854-06. № RX0785406-101	pcs	2
<b>Spare parts for GA-1203/S. (PUMP model №50X40USWM ser № RX07854-05).</b>				
1	CASING	Item № 001 Material: SCPH2 A216 Gr. WCB EQ. Model № 50X40UCWM. SER № RX07854-05. № RX0785405-101	pcs	2
2	CASE WEAR RING	Item № 107-2. Material: SUS 420J1 A276 Ty,420 EQ. Model № 50X40UCWM. SER № RX07854-05. № RX0785405-101	pcs	2
3	CASE WEAR RING	Item № 107-1. Material: SUS 420J1 A276 Ty,420 EQ. Model № 50X40UCWM. SER № RX07854-05. № RX0785405-101	pcs	4
4	IMPELLER WEAR RING	Item № 025-1. Material: SUS 420J2 A276 Ty 420, EQ. Model № 50X40UCWM. SER № RX07854-05. № RX0785405-101	pcs	4
5	IMPELLER WEAR RING	Item № 025-2. Material: SUS 420J2 A276 Ty 420, EQ. Model № 50X40UCWM. SER № RX07854-05. № RX0785405-101	pcs	4
6	IMPELLER	Item № 021. Material: SCS1 A743 Gr CA 15 EQ. Model № 50X40UCWM. Zavod/ SER № RX07854-05. Chert№ RX0785405-101	pcs	2
<b>Spare parts for GA-1202. (PUMP model №50X40USWM ser № RX07854-04).</b>				
1	IMPELLER	Item № 021. Material: SCS1. A743 GA15 EQ. Model № 50X40UCWM. SER № RX07854-04. № RX0785404-101	pc	1
2	CASING	Item № 001 Material: SCPH2. A216 Gr WCB. EQ Model № 50X40UCWMSER № RX07854-04. № RX0785404-101	pc	1
<b>Spare parts for GA-4002/S. (PUMP model №50X40USWM 3ser № RX0785404-101).</b>				

1	IMPELLER	Item № 021. Material: SCS13. A743 Gr. CR8 EO. Model № 50X40IFWM. SER № R990040001. Ser№ R90040001-100.	pcs	2
2	CLAND COVER	Item № 018-1 Material: SCS13. A743 Gr. WCB. EQ. Model № 50X40UCWM. SER № RX07854-04. № RX0785404-101	pcs	2
<b>Spare parts for GA-1101. (PUMP model №200X150USWM ser № RX07854-01-101).</b>				
4	CASING	Item № 001 Material: SCPH2. A216 Gr WCB EQ. Model № 200X150UCWM. SER № RX07854-01. № RX0785401-101. Ebara DWG: S8/9/835939.	pc	1
5	CASE WEAR RING	Item № 107-2. Material: SUS420J1. A216 Ty420 WCB EQ. Model № 200X150UCWM. SER № RX07854-01. № RX0785401-101. Ebara DWG: S8/9/835939.	pcs	2
6	CASE WEAR RING	Item № 107-1. Material: SUS420J1. A216 Ty420 WCB EQ. Model № 200X150UCWM. SER № RX07854-01. № RX0785401-101. Ebara DWG: S8/9/835939.	pcs	2

Запчасти должны быть оригинальными или неоригинальными по предварительному согласованию с Заказчиком.

На запасной части должна быть маркировка с указанием:

- страны производителя
- номенклатурного номера, который соответствует данным запасным частям;
- номер детали;
- номер модели;
- номер чертёж;
- марка материала;

#### 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

##### 5.1 Порядок сдачи и приемки

Товар должен приниматься после входного контроля и составления акта в соответствии договора.

Приемка и входной контроль Продукции на соответствие количеству, качеству выполняется на складе Заказчика. В случае несоответствия поставляемого товара с заказной спецификацией или если товар не прошел входной контроль качества, Поставщик обязан заменить его в течение срока, указанного в договоре на поставку. Транспортные расходы при замене товара берет на себя Поставщик товара.

##### 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке оборудования

Товар должен сопровождаться следующей документацией:

- сертификат соответствия товара;
- сертификат о происхождении страны товара с указанием номера и даты инвойса;
- сертификат о качестве товара, выписанного производителем;
- паспорт безопасности товара.
- сертификат на материалы.

#### 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик устанавливает на товар гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента передачи товара.

Поставщик предоставляет гарантию качества на товар в соответствии с гарантией завода-производителя. Поставщик товара в гарантийный период должен производить замену поставляемого товара, вышедшего из строя, за собственный счёт при условии, что дефект (поломка) изделия произошла не по вине Заказчика.

#### 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ

Товар должен быть качественным и отвечающим предъявляемым к нему требованиям назначения, имеющим необходимые потребительские свойства и технические характеристики, характеристики экологической и промышленной безопасности. Качество товара должно подтверждаться сертификатом качества, выданного на заводе изготовителя.

**Заместитель главного механика:**

**Инженер СУМТР:**

**Инженер ОГМ:**

**Начальник ЦПЭ:**

**Старший механик ЦПЭ:**

**Э. Карагадаев**

**У. Хидиров**

**Ф. Ботиров**

**О. Муртазаев**

**Ф. Нурматов**

