



Per. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Главный специалист -
начальник УПБ, ОЗ, Т и ОС

_____ Хайдаров
«15» _____ 2022 г.



Техническое задание на закупку
Высокотемпературный пьезоэлектрический преобразователь
(ПЭП) D5113 для ультразвукового толщиномера QTV IV
Для нужд ООО «Шуртанский ГХК»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование
Высокотемпературный пьезоэлектрический преобразователь (ПЭП) D5113
1.2 Основание и цель приобретения продукта
На основание годовой заявки 2022 г.
1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска продукта)
Продукция должна быть новая и ранее не используется и изготовлена не более 12 месяцев от даты поставки.
1.4 Этапы разработки / изготовления
Согласно НТД завода изготовителя

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокотемпературный пьезоэлектрический преобразователь (ПЭП) D5113 для ультразвукового толщиномера QTV IV

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Высокотемпературный пьезоэлектрический преобразователь (ПЭП) D5113 частота-5.0 МГц; диапазон измерений-3.0-200 мм; Температура измерения до 350 ⁰ С; температура окружающей среды -20 ⁰ С≈+50 ⁰ С.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Основные технические требования
В соответствии с технической документацией завода изготовителя.
4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
Не требуется
4.3 Требования к размерам и упаковке
Товар должен быть упакован в экспортную стандартную упаковку (закрытая, герметичная упаковка, исправная) изготовителя, обеспечивающую полную её сохранность от всякого рода повреждений при длительном хранении и перевозке продукции с учётом нескольких перегрузок в пути.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки
Приёмка осуществляется приемочной комиссией на территории покупателя. В случае поставки несоответствующего, некачественного, некомплектного товара заказчик вправе осуществить возврат товара.
5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке образца
Товар должен сопровождаться следующей документацией: - сертификат соответствия товара; - счёт-фактура (инвойс) Продавца с описанием товара, указанием количества, цены



единицы товара и общей суммы;

- транспортная накладная, выпущенная на имя грузополучателя с отметкой станции отправления и отметкой пункта назначения, наименования Заказчика, номера и даты подписания действующего контракта;

- сертификат о происхождении товара с указанием номера и даты инвойса;

- упаковочный лист;

- паспорт безопасности товара

- сертификаты (международные стандарты ISO 9001, 14001, 45001, 50001, сертификат качества производителя и/или другие сертификаты международно-признанных лабораторий и центров испытаний).

Эксплуатационная документация должна содержать необходимое количество технических данных и сведений по монтажу и эксплуатации с указанием объема и рекомендуемой периодичности технического обслуживания.

5.3 Требования к страхованию оборудования

Страхование товара производится за счет поставщика

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование Товара в адрес Заказчика может осуществляться любым видом транспорта с соблюдением требований перевозки для данного вида транспорта.

При транспортировке обязательно учесть манипуляционные знаки производителя.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Товар должен храниться сухим, необходимо обеспечивать их сохранность от повреждений и загрязнений (ГОСТ 15150).

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Товар должен быть качественным, срок гарантии качества - 12 месяцев с момента поставки.

Поставщик берет на себя обязательства по бесплатной замене неисправного товара в период гарантийного срока и должен устранить выявленную неисправность или заменить неисправный товар в течение 10 дней с момента получения оповещения.

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен соответствовать общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ ИЕС 60065, ГОСТ 12.2.003. Безопасность товара должна соответствовать требованиям ISO 45001-2018, и другим нормативным требованиям действующим в Республике Узбекистан.

10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ

Товар должен быть качественным, срок гарантии качества - не менее 12 месяцев.

Необходимо предоставить сертификаты (международные стандарты ISO 9001, 14001, 45001, 50001, сертификат качества производителя и/или другие сертификаты международно-признанных лабораторий и центров испытаний).

11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Комплектность товара:

Высокотемпературный пьезоэлектрический преобразователь (ПЭП) **D5113-1** (одна) шт.

Срок поставки - в течении 10-ти банковских дней со дня оплаты, но не позднее

Транспортная поставка: Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область,
Гузарский район, п. Шуртан, 180300

Разработано:

**Заведующий лаборатории НК
службы ПБ и ТН:**



Б. Сафаров

Согласованно:

Начальник службы ПБ и ТН:



З. Турсунов

Начальник службы ОЗ и Т:



З. Рашидов

Ведущий инженер СУМТР иР:

У. Хидиров